



Tension Control

▼ Warenspannung unter Kontrolle




Für die Veredlung von Maschenwaren ist es notwendig, die Warenzugkraft zu minimieren und einen sicheren Warentransport zu gewährleisten. Hierzu weist Elanit die folgenden Merkmale auf:

- kurze Warenwege
- frequenzgeregelte Antriebe
- Kraftmesslager
- physikalisch minimal mögliche Zugkräfte von 10 N/m Warenbreite

▼ Fabric Tension under Control

For finishing knits it is necessary to minimise the fabric tension and to guarantee a safe transportation of fabric. For this purpose Elanit has the following characteristics:

- short fabric paths
- frequency-controlled drives
- load cells
- minimal physically possible tension of 10 N/m fabric width



BladeSpread



Tension Control